

¿QUÉ ES ESE OLOR?



Lake Apopka
NATURAL GAS DISTRICT

servicio de emergencia las 24 horas

1-407-656-2734

El fuerte olor a huevos podridos puede indicar un escape natural de gas. El químico *mercaptan* se añade a gas natural para producir este olor. Rasguñe la llama para obtener este olorillo característico o distintivo. Un escape de gas puede ser peligroso. Memorice las reglas de seguridad al dorso de esta tarjeta para así poder protegerse en caso de que tuviese un escape de gas.

CLAVES PARA LA SEGURIDAD DE GAS NATURAL: **QUE DEBE DE HACER EN CASO DE UN ESCAPE DE GAS NATURAL**

Un escape de gas natural es peligroso. Puede causar un fuego o una explosión. Un escape de gas natural es indicado por el un olor fuerte a huevos podridos (el químico mercaptan, el cual se le añade al gas natural). A continuación unas reglas de seguridad para seguir si usted huele el olor fuerte de mercaptan.

- NO use nada eléctrica ni encienda una llama.
- NO prenda o apague las luces.
- NO use el teléfono.
- NO prenda o apague la televisión o el radio.
- NO prenda o apague la linterna eléctrica
- NO prenda la estufa de gas u otro aparato electrodoméstico.
- NO encienda un fósforo
- NO abra la puerta automática de su garaje.

SI...

- Salga del edificio inmediatamente.
- Deje la puerta abierta a su salida.
- Salga del área inmediatamente si usted esta afuera.
- Vaya a otro lugar y llame al departamento de bomberos o a la compañía de gas para informar del escape de gas natural.
- Mantengase alejado del lugar hasta que alguien del departamento de bomberos, la compañía de gas o una agencia de emergencia les diga que es seguro regresar a su hogar.